

<b>Solicitação</b>		<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>	02/08/2012	000004
<b>000242</b>	<b>Compra Direta</b>		

<b>Solicitante</b>		<b>Processo Gerado</b>
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>
147-3	MARIO IOSHIJIRO	000310

<b>Local</b>	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>
000001	EMDUR

<b>Órgão</b>		<b>Pagamento</b>
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Forma</i>
01	emdur	30 dias da nota fisc

<b>Entrega</b>		<i>Prazo</i>
<i>Local</i>		
Pedreira Municipal		3 Dias

**Descrição:**

Aquisição de peças para conserto do rompedor montabert 900 série 165190 da pedreira da EMDUR.

**Justificativa:**

O equipamento é o único disponível para a pedreira da EMDUR e quebrou algumas de suas peças no dia 02/08/2012. O seu conserto é de extrema urgência uma vez que a demanda por pedras britadas é muito grande nas obras contratadas pela EMDUR, obras estas que não podem ser paralisadas.

O processo de produção da pedreira tem que ser contínuo e não se pode esperar pelo tempo necessário para licitação.

Consideramos ainda que tais peças são originais da Montabert cuja representante regional é a Machbert Equipamentos e Serviços Ltda e outros concorrentes para venda das mesmas teriam custo maior, pois para fornecer terão que adquirir da mesma Machbert.

O valor proposto para aquisição das peças está amparado pela Lei nº 8.666/93, para aquisição direta.

**Lote**  
**001 Lote 001**

Fornecedor: 1070 MACHBERT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Telefone: (15) 3225-4466

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unitário</b>	<b>Valor</b>
001314	Pino 900	PÇ	2,00	66,15	132,30
016878	Pino de retenção 900	PÇ	2,00	1.296,90	2.593,80
018087	Plugue V32/V1200/900.	UN	2,00	9,70	19,40
018087	Plugue Montabert.	UN	4,00	51,63	206,52
					<b>2.952,02</b>
<b>Total do lote</b>					<b>2.952,02</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.952,02</b>

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

Conta 000006	2.952,02
Fonte 01000	2.952,02