

Solicitação		<i>Emitido em</i>	<i>Quantidade de itens</i>
<i>Número</i>	<i>Tipo</i>		
93	Compra Direta	10/05/2013	12

Solicitante		Processo Gerado
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Número</i>
984-9	Valmir Alves de Moura	121/2013

Local	
<i>Código</i>	<i>Nome</i>
3	OFICINA E GARAGEM

Órgão		Pagamento
<i>Código</i>	<i>Nome</i>	<i>Forma</i>
01	emdur	30 dias da nota fisc

Entrega		<i>Prazo</i>
<i>Local</i>		
EMDUR		2 Dias

Descrição:

Processo de Compra Direta para aquisição de peças e serviços para conserto de cabeçote para Pá Carregadeira Caterpillar 12B, ano 2009, pertencente a frota 55590.

Justificativa:

A aquisição é necessária, pois o referido encontra-se com vazamentos o que impede o funcionamento da máquina.

Sendo o equipamento de vital importância para a EMDUR, pois das duas pás carregadeiras que estão lotadas na pedreira, ambas encontram-se paradas, aguardando reparos.

Se compararmos o valor do conserto que é de R\$ 1.900,00 ao valor da hora de locação de máquina equivalente, que é de R\$ 145,00 (conforme Pregão Presencial nº 84/2012), chegaremos a conclusão de que o valor do conserto equivale a 13,10 horas de locação, ou seja, menos de dois dias de trabalho da máquina. Sendo assim, optou-se pela compra direta, pois a morosidade legal necessária de um processo licitatório teria um custo muito mais elevado do que a locação de equipamento similar.

<i>Lote</i>
1 Lote 001

Fornecedor: 2110-5 RETIFICADORA DE MOTORES BARÃO LTDA

Telefone: **3252-3941**

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
002285	Bico injetor	PÇ	6,00	60,00	360,00
001977	Junta do motor	JG	1,00	350,00	350,00
004232	Reparo do bico injetor	JG	6,00	60,00	360,00
004155	Selo do motor	PÇ	30,00	6,00	180,00
015895	Serviço de esmerilhamento de válvulas	MO	1,00	65,00	65,00
004253	Serviço de limpeza química	MO	1,00	61,00	61,00
007003	Serviço de montagem de cabeçote	MO	1,00	73,00	73,00
004194	Serviço de plainar cabeçote	MO	1,00	158,00	158,00
004243	Serviço de retificar sedes de válvula	MO	1,00	86,00	86,00
006730	Serviço de retificar válvulas	MO	1,00	67,00	67,00
004259	Serviço de trocar selos	MO	1,00	40,00	40,00
002405	Vedador	PÇ	12,00	8,333	100,00
TOTAL					1.900,00
TOTAL GERAL					1.900,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

01.001.04.122.0001.1001	1.900,00
Cod 00050 Fonte 00000	1.350,00
Cod 00060 Fonte 00000	550,00